

第七编 特种设备安全监察

目 录

一、《中华人民共和国特种设备安全法》细化裁量基准	2
二、《特种设备安全监察条例》细化裁量基准	37
三、《江西省特种设备安全条例》细化裁量基准	43
四、《特种设备作业人员监督管理办法》细化裁量基准	50
五、《大型游乐设施安全监察规定》细化裁量基准	51
六、《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》细化裁量基准	55
七、《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》细化裁量基准	71
八、《特种设备安全监督检查办法》细化裁量基准	87

第七编 特种设备安全监察

一、《中华人民共和国特种设备安全法》（2013 年 6 月 29 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议通过，2013 年 6 月 29 日中华人民共和国主席令第四号公布，2014 年 1 月 1 日起施行）细化裁量基准

第一条 未经许可从事特种设备生产活动的：

【法条原文】

《中华人民共和国特种设备安全法》第七十四条：违反本法规定，未经许可从事特种设备生产活动的，责令停止生产，没收违法制造的特种设备，处十万元以上五十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；已经实施安装、改造、修理的，责令恢复原状或者责令限期由取得许可的单位重新安装、改造、修理。

【裁量基准】

（一）有下列情形之一的，责令停止生产，没收非法制造的产品，已经实施安装、改造、修理的，责令恢复原状或者责令限期由取得许可的单位重新安装、改造、修理。处十万元以上二十二万元以下罚款：

1. 非法设计的文件尚未交付生产的；
2. 非法制造的产品尚未销售的；
3. 非法安装、改造、修理的产品尚未交付使用的。

（二）非法设计、制造、安装、改造、修理特种设备在3台（套/单元）以下的，或者非法制造的特种设备不超过一个批次的，责令停止生产，没收非法制造的产品，已经实施安装、改造、修理的，责令恢复原状或者责令限期由取得许可的单位重新安装、改造、修理，处二十二万元以上三十八万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。

（三）非法设计、制造、安装、改造、修理特种设备在3台（套/单元）以上的，或者非法制造的特种设备超过一个批次的，责令停止生产，没收非法制造的产品，已经实施安装、改造、修理的，责令恢复原状或者责令限期由取得许可的单位重新安装、改造、修理，处三十八万元以上五十万元以下的罚款。

第二条 特种设备设计文件未经鉴定擅自用于制造的：

【法条原文】

《中华人民共和国特种设备安全法》第七十五条：违反本法规定，特种设备的设计文件未经鉴定，擅自用于制造的，责令改正，没收违法制造的特种设备，处五万元以上五十万元以下罚款。

【裁量基准】

（一）已经制造出成品但尚未销售的，责令改正，没收非法制造的产品，处五万元以上十八万元以下的罚款。

（二）符合下列情形之一的，责令改正，没收非法制造的产品，处十八万元以上三十七万元以下的罚款：

1. 所制造的特种设备已经销售，但所制造的特种设备种类和数量不超过 3 台（套/单元）的；

2. 所制造的特种设备已经销售或投入使用，属初次违法的。

（三）有下列情形之一的，责令改正，没收非法制造的产品，处三十七万元以上五十万元以下的罚款：

1. 所制造的特种设备已经销售，但所制造的特种设备种类和数量在 3 台（套/单元）以上的；

2. 所制造的特种设备已经销售或投入使用，属初次违法的；

3. 所制造的特种设备已经销售或投入使用并有证据表明该设备不符合安全技术要求的；

4. 经查处后再次违法的。

第三条 特种设备产品或部件未进行型式实验的：

【法条原文】

《中华人民共和国特种设备安全法》第七十六条：违反本法规定，未进行型式试验的，责令限期改正；逾期未改正的，处三万元以上三十万元以下罚款。

【裁量基准】

（一）产品、部件或材料尚未销售或投入使用的，处三万元以上十一万元以下的罚款。

（二）产品、部件或材料已经销售或投入使用，处十一万元以上二十二万元以下的罚款。

（三）产品、部件或材料投入使用后发生安全事故的，处二十二万元以上三十万元以下的罚款。

第四条 特种设备出厂时未按照安全技术规范的要求随附相关技术资料和文件的：

【法条原文】

《中华人民共和国特种设备安全法》第七十七条：违反本法规定，特种设备出厂时，未按照安全技术规范的要求随附相关技术资料和文件的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止制造、销售，处二万元以上二十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得。

【裁量基准】

（一）涉案特种设备数量 3 台（套/单元）以下的、处二万元以上七万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。

（二）涉案特种设备数量 3 台（套/单元）以上 10 台（套/单元）以下的，处七万元以上十五万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。

（三）有以下情形之一的，处十五万元以上二十万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得：

1. 妨碍调查，拒不改正的；
2. 涉案特种设备数量 10 台（套/单元）以上的；
3. 经查处后再次违法的。

第五条 特种设备安装、改造、修理的施工单位在施工前未书面告知即行施工的，或未按要求移交相关技术资料和文件的：

【法条原文】

《中华人民共和国特种设备安全法》第七十八条：违反本法规定，特种设备安装、改造、修理的施工单位在施工前未书面告知负责特种设备安全监督管理的部门即行施工的，或者在验收后三十日内未将相关技术资料和文件移交特种设备使用单位的，责令限期改正；逾期未改正的，处一万元以上十万元以下罚款。

【裁量基准】

（一）责令限期改正后，逾期时间未超过 5 个工作日，整改符合要求的，处一万元以上四万元以下的罚款。

（二）责令限期改正后，超过 5 个工作日，整改仍不符合要求的，处四万元以上七万元以下的罚款。

（三）经查处后再次违法的，处七万元以上十万元以下

的罚款。

第六条 特种设备的制造、安装、改造、重大修理以及锅炉清洗过程，未经监督检验的：

【法条原文】

《中华人民共和国特种设备安全法》第七十九条：违反本法规定，特种设备的制造、安装、改造、重大修理以及锅炉清洗过程，未经监督检验的，责令限期改正；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，吊销生产许可证。

【裁量基准】

（一）尚未销售或交付使用的，且涉案金额不超过五十万元的，处五万元以上十万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。

（二）已经销售或交付使用的，或涉案金额超过 50 万的，处十万元以上十五万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。

（三）经查处后再次违法的，处十五万元以上二十万元以下的罚款同时吊销生产许可证，有违法所得的，没收违法所得。

第七条 电梯制造单位未按规定履责的：

【法条原文】

《中华人民共和国特种设备安全法》第八十条：违反本法规定，电梯制造单位有下列情形之一的，责令限期改正；逾期未改正的，处一万元以上十万元以下罚款：

（一）未按照安全技术规范的要求对电梯进行校验、调试的；

（二）对电梯的安全运行情况进行跟踪调查和了解时，发现存在严重事故隐患，未及时告知电梯使用单位并向负责特种设备安全监督管理的部门报告的。

【裁量基准】

（一）逾期未改正，属初次违法的，且涉及设备不超过3台的，处1万元以上四万元以下的罚款。

（二）逾期未改正，属多次违法的，或涉及设备超过3台的，处四万元以上七万元以下的罚款。

（三）经查处后再次违法的，处七万元以上十万元以下的罚款。

第八条 不再具备生产条件、生产许可证已经过期或者超出许可范围生产的；明知特种设备存在同一性缺陷，未立即停止生产并召回的：

【法条原文】

《中华人民共和国特种设备安全法》第八十一条第一

款：违反本法规定，特种设备生产单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止生产，处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，吊销生产许可证：

（一）不再具备生产条件、生产许可证已经过期或者超出许可范围生产的；

（二）明知特种设备存在同一性缺陷，未立即停止生产并召回的。

【裁量基准】

（一）所涉特种设备数量 3 台（套/单元）以下的，责令停止生产，处五万元以上十八万元以下的罚款。

（二）所涉特种设备数量 3 台（套/单元）以上 10 台（套/单元）以下的，责令停止生产，处十八万元以上三十七万元以下的罚款。

（三）所涉特种设备数量 10 台（套）以上的，责令停止生产，处三十七万元以上五十万元以下的罚款。妨碍调查，拒不改正的；经查处后再次违法的；造成特种设备事故的，处三十七万元以上五十万元以下的罚款，吊销生产许可证。

第九条 生产、销售、交付国家明令淘汰的特种设备的：

【法条原文】

《中华人民共和国特种设备安全法》第八十一条第二款：违反本法规定，特种设备生产单位生产、销售、交付国

家明令淘汰的特种设备的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售、交付的特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得。

【裁量基准】

（一）特种设备生产单位生产了国家明令淘汰的特种设备，但未经销售和交付的，责令停止生产，没收违法生产的特种设备，处三万元以上十一万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得。

（二）特种设备生产单位生产并销售了国家明令淘汰的特种设备，涉及特种设备数量在3台（套/单元）以下的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的特种设备，处十一万元以上二十二万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得。

（三）特种设备生产单位交付国家明令淘汰的特种设备，涉及特种设备数量在3台（套/单元）以上的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售、交付的特种设备，处二十二万元以上三十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得。

第十条 涂改、倒卖、出租、出借生产许可证的：

【法条原文】

《中华人民共和国特种设备安全法》第八十一条第三

款：特种设备生产单位涂改、倒卖、出租、出借生产许可证的，责令停止生产，处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，吊销生产许可证。

【裁量基准】

（一）特种设备生产单位涂改、倒卖、出租、出借生产许可证，涉及特种设备数量在3台（套/单元）以下的，责令停止生产，处五万元以上十八万元以下罚款。

（二）特种设备生产单位涂改、倒卖、出租、出借生产许可证，涉及特种设备数量在3台（套/单元）以上10台（套/单元）以下的，责令停止生产，处十八万元以上三十七万元以下罚款。

（三）特种设备生产单位涂改、倒卖、出租、出借生产许可证，涉及特种设备数量10台（套/单元）以上的，或者经查处后再次违法的，或者造成安全事故的责令停止生产，处三十七万元以上五十万元以下罚款并吊销生产许可证。

第十一条 销售、出租不合格特种设备的：

【法条原文】

《中华人民共和国特种设备安全法》第八十二条第一款：违反本法规定，特种设备经营单位有下列行为之一的，责令停止经营，没收违法经营的特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得：

（一）销售、出租未取得许可生产，未经检验或者检验不合格的特种设备的；

（二）销售、出租国家明令淘汰、已经报废的特种设备，或者未按照安全技术规范的要求进行维护保养的特种设备的。

【裁量基准】

（一）属初次违法且涉及设备数量 3 台（套/单元）以下的，责令停止经营，没收违法经营的特种设备，处三万元以上十一万以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。

（二）属多次违法或涉及特种设备数量 3 台（套/单元）以上 10 台（套/单元）以下的，责令停止经营，没收违法经营的特种设备，处十一万元以上二十二万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。

（三）经查处后再次违法或涉及特种设备数量 10 台（套/单元）以上的，责令停止经营，没收违法经营的特种设备，处二十二万以上三十万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。

第十二条 特种设备销售单位未建立检查验收和销售记录的，或者进口特种设备未履行提前告知义务的：

【法条原文】

《中华人民共和国特种设备安全法》第八十二条第二

款：违反本法规定，特种设备销售单位未建立检查验收和销售记录制度，或者进口特种设备未履行提前告知义务的，责令改正，处一万元以上十万元以下罚款。

【裁量基准】

（一）存在上述违法行为，未销出产品的，处一万元以上四万元以下罚款。

（二）存在上述违法行为，已经销出产品在3台（套/单元）以下的，处四万以上七万以下罚款。

（三）存在上述违法行为，已经销出产品在3台（套/单元）以上的，处七万以上十万以下罚款。

第十三条 特种设备生产单位销售、交付未经检验或者检验不合格的特种设备的：

【法条原文】

《中华人民共和国特种设备安全法》第八十二条第三款：特种设备生产单位销售、交付未经检验或者检验不合格的特种设备的，依照本条第一款规定处罚；情节严重的，吊销生产许可证。

【裁量基准】

（一）属初次违法且涉及特种设备数量3台（套/单元）以下的，责令停止销售，没收违法销售的特种设备，处三万元以上十一万以下的罚款；

（二）属多次违法或涉及特种设备数量 3 台（套/单元）以上 10 台（套/单元）以下的，责令停止销售，没收违法销售的特种设备，处十一万以上二十二万元以下的罚款；

（三）经查处后再次违法的，或涉及特种设备数量 10 台（套/单元）以上的，责令停止销售，没收违法销售的特种设备，处二十二万元以上三十万元以下的罚款，不配合调查、态度恶劣、抗拒执法的，予以吊销生产许可证。

第十四条 使用单位未按要求进行特种设备安全管理的：

【法条原文】

《中华人民共和国特种设备安全法》第八十三条：违反本法规定，特种设备使用单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款：

（一）使用特种设备未按照规定办理使用登记的；

（二）未建立特种设备安全技术档案或者安全技术档案不符合规定要求，或者未依法设置使用登记标志、定期检验标志的；

（三）未对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，或者未对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录的；

（四）未按照安全技术规范的要求及时申报并接受检验的；

（五）未按照安全技术规范的要求进行锅炉水（介）质处理的；

（六）未制定特种设备事故应急专项预案的。

【裁量基准】

（一）只存在一项违法行为，且涉及特种设备 3 台（套/单元）以下的，责令停止使用有关特种设备，并处一万元以上四万元以下的罚款。

（二）存在违法行为不超过三项，且涉及特种设备 3 台（套/单元）以下的，责令停止使用有关特种设备，并处四万元以上七万元以下的罚款。

（三）同时存在三项以上违法行为的，或者经查处后再次违法的，或者涉及特种设备 3 台（套/单元）以上的，责令停止使用有关特种设备，并处七万元以上十万元以下的罚款。

第十五条 使用未取得许可生产，未经检验或者检验不合格的特种设备，或者国家明令淘汰、已经报废的特种设备的：

【法条原文】

《中华人民共和国特种设备安全法》第八十四条第一

项： 违反本法规定，特种设备使用单位有下列行为之一的，责令停止使用有关特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款：

（一）使用未取得许可生产，未经检验或者检验不合格的特种设备，或者国家明令淘汰、已经报废的特种设备的。

【裁量基准】

（一）台数在 3 台以下的，责令停止使用有关特种设备，处三万元以上十一万元以下罚款。

（二）台数在 3 台以上 10 台以下的，责令停止使用有关特种设备，处十一万元以上二十二万元以下罚款。

（三）台数在 10 台以上的，责令停止使用有关特种设备，处二十二万元以上三十万元以下罚款。

第十六条 未消除事故隐患，继续使用的：

【法条原文】

《中华人民共和国特种设备安全法》第八十四条第二

项： 违反本法规定，特种设备使用单位有下列行为之一的，责令停止使用有关特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款：

（二）特种设备出现故障或者发生异常情况，未对其进行全面检查、消除事故隐患，继续使用的。

【裁量基准】

（一）存在上述违法行为的，责令停止使用，并处三万元以上十一万以下的罚款。

（二）存在上述违法行为的，继续使用造成后果的，责令停止使用，处十一万元以上二十二万元以下罚款。

（三）继续使用造成事故的，责令停止使用，处二十二万元以上三十万元以下罚款。

第十七条 未依法履行报废义务，并办理使用登记证书注销手续的：

【法条原文】

《中华人民共和国特种设备安全法》第八十四条第三项：违反本法规定，特种设备使用单位有下列行为之一的，责令停止使用有关特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款：

（三）特种设备存在严重事故隐患，无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其他报废条件，未依法履行报废义务，并办理使用登记证书注销手续的。

【裁量基准】

（一）符合下列情形之一的，处三万元以上十一万元以下的罚款：

1. 已停止使用且采取有效防范措施；
2. 已停止使用，未及时予以报废并办理注销手续的特

种设备种类 3 种以下或数量 3 台（套/单元）以下的；

3. 已停止使用，未予以报废并办理注销手续超过安全技术规范规定的使用年限一年以下的。

（二）有下列情形之一的，处十一万元以上二十二万元以下的罚款：

1. 已停止使用，但未采取有效防范措施的；

2. 已停止使用，但未予以报废并办理注销手续的特种设备种类 3 种以上或数量 3 台（套/单元）以上的；

3. 已停止使用，但未予以报废并办理注销手续超过安全技术规范规定的使用年限 1 年以上的。

（三）有下列情形之一的，处二十二万元以上三十万元以下的罚款：

1. 正在使用的；

2. 查处后再次违法的。

第十八条 未按要求进行移动式压力容器、气瓶充装的：

【法条原文】

《中华人民共和国特种设备安全法》第八十五条第一款：违反本法规定，移动式压力容器、气瓶充装单位有下列行为之一的，责令改正，处二万元以上二十万元以下罚款；情节严重的，吊销充装许可证：

（一）未按照规定实施充装前后的检查、记录制度的；

(二) 对不符合安全技术规范要求的移动式压力容器和气瓶进行充装的。

【裁量基准】

(一) 只存在一项违法行为，且违法充装移动式压力容器数量 2 台（套）以下或者气瓶数量 10 只以下的，责令改正，处二万元以上七万元以下的罚款。

(二) 同时存在二项违法行为，或违法充装移动式压力容器数量 2 台（套）以上或者气瓶数量 10 只以上的，责令改正，处七万元以上十五万元以下的罚款。

(三) 经查处后再次违法的，处十五万元以上二十万元以下罚款，吊销其充装许可证。

第十九条 未经许可，擅自从事移动式压力容器或者气瓶充装活动的：

【法条原文】

《中华人民共和国特种设备安全法》第八十五条第二款：

违反本法规定，未经许可，擅自从事移动式压力容器或者气瓶充装活动的，予以取缔，没收违法充装的气瓶，处十万元以上五十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得。

【裁量基准】

(一) 未经许可，擅自充装移动式压力容器数量 2 台(套)

以下或者气瓶数量 10 只以下的，予以取缔，没收违法充装的气瓶，处十万元以上二十二万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。

（二）未经许可，擅自充装移动式压力容器数量 2 台（套）以上 10 台（套）以下或者气瓶数量 10 只以上 500 只以下的，予以取缔，没收违法充装的气瓶，处二十二万元以上三十八万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。

（三）未经许可，擅自充装移动式压力容器数量 10 台（套）以上或气瓶数量 500 只以上的，予以取缔，没收违法充装的气瓶，处三十八万元以上五十万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。

第二十条 未按要求配备特种设备安全管理人员、检测人员、作业人员并对其进行安全教育培训的：

【法条原文】

《中华人民共和国特种设备安全法》第八十六条：违反本法规定，特种设备生产、经营、使用单位有下列情形之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处一万元以上五万元以下罚款：

（一）未配备具有相应资格的特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员的；

（二）使用未取得相应资格的人员从事特种设备安全管

理、检测和作业的；

（三）未对特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员进行安全教育和技能培训的。

【裁量基准】

（一）只有一项违法行为的，且涉及人员 5 人以下，责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处一万元以上二万元以下的罚款。

（二）涉及人员 5 人以上或者同时有二项以上违法情形的，责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处二万元以上四万元以下的罚款。

（三）违法行为属查处后再次违法的，责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处四万元以上五万元以下的罚款。

第二十一条 电梯、客运索道、大型游乐设施的运营使用单位未按要求进行日常安全管理的：

【法条原文】

《中华人民共和国特种设备安全法》第八十七条：违反本法规定，电梯、客运索道、大型游乐设施的运营使用单位有下列情形之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处二万元以上十万元以下罚款：

（一）未设置特种设备安全管理机构或者配备专职的特种设备安全管理人员的；

（二）客运索道、大型游乐设施每日投入使用前，未进行试运行和例行安全检查，未对安全附件和安全保护装置进行检查确认的；

（三）未将电梯、客运索道、大型游乐设施的安全使用说明、安全注意事项和警示标志置于易于为乘客注意的显著位置的。

【裁量基准】

（一）只有一项违法行为的，责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处二万元以上四万元以下的罚款。

（二）具有二项以上（含二项）违法行为的，责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，并处四万元以上八万元以下的罚款。

（三）经查处后再次违法的，责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处八万元以上十万元以下的罚款。

第二十二条 未经许可，擅自从事电梯维护保养的：

【法条原文】

《中华人民共和国特种设备安全法》第八十八条第一款：违反本法规定，未经许可，擅自从事电梯维护保养的，责令停止违法行为，处一万元以上十万元以下罚款；有违法

所得的，没收违法所得。

【裁量基准】

（一）收取费用累计在 1 万元以下，且违属初次违法的，责令停止违法行为，处一万元以上四万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。

（二）收取费用累计在 1 万元以上，或属多次违法的，责令停止违法行为，处四万元以上七万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。

（三）造成事故的，或者经查处后再次违法的，责令停止违法行为，处七万元以上十万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。

第二十三条 电梯维护保养单位未按要求进行电梯维护保养的：

【法条原文】

《中华人民共和国特种设备安全法》第八十八条第二款： 电梯的维护保养单位未按照本法规定以及安全技术规范的要求，进行电梯维护保养的，依照前款规定处罚。

【裁量基准】

（一）收取费用累计在 1 万元以下且属初次违法的，责令改正，处一万元以上四万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。

（二）收取费用累计在 1 万元以上或属多次违法的，责令改正，处四万元以上七万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。

（三）造成事故的，或者经查处后再次违法的，责令改正，处七万元以上十万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。

第二十四条 发生特种设备事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的；对特种设备事故迟报、谎报或者瞒报的：

【法条原文】

《中华人民共和国特种设备安全法》第八十九条：发生特种设备事故，有下列情形之一的，对单位处五万元以上二十万元以下罚款；对主要负责人处一万元以上五万元以下罚款；主要负责人属于国家工作人员的，并依法给予处分：

（一）发生特种设备事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的；

（二）对特种设备事故迟报、谎报或者瞒报的。

【裁量基准】

（一）属于一般事故的，对单位处五万元以上十万元以下的罚款，对主要负责人处一万元以上二万元以下的罚款；

（二）属于较大事故的，对单位处十万元以上十五万元

以下的罚款，对主要负责人处二万元以上四万元以下的罚款；

（三）属于重大事故，或直接导致严重危害后果的，对单位处十五万元以上二十万元以下罚款；对主要负责人处四万元以上五万元以下罚款。

第二十五条 发生特种设备一般事故的：

【法条原文】

《中华人民共和国特种设备安全法》第九十条第（一）项：发生事故，对负有责任的单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故，处十万元以上二十万元以下罚款。

【裁量基准】

（一）有下列情形之一的，处十万元以上十三万元以下的罚款：

1. 发生 3 人以下重伤的事故，或者 300 万元以下直接经济损失的；

2. 压力容器、压力管道有毒介质泄漏，造成 500 人以上 2000 人以下转移；

3. 电梯轿厢滞留人员 2 小时以上 5 小时以下；

4. 起重机械主要受力结构件折断或者起升机构坠落的未造成人员重伤的；

5. 客运索道高空滞留人员 3.5 小时以上 6 小时以下；
6. 大型游乐设施高空滞留人员 1 小时以上 4 小时以下。

（二）有下列情形之一的，处十三万元以上十七万元以下的罚款：

1. 发生 3 人以上 5 人以下重伤或者死亡 1 人的事故，或者 300 万元以上 600 万元以下直接经济损失的；
2. 压力容器、压力管道有毒介质泄漏，造成 2000 人以上 6000 人以下转移；
3. 电梯轿厢滞留人员 5 小时以上 10 小时以下；
4. 起重机械主要受力结构件折断或者起升机构坠落造成人员重伤的；
5. 客运索道高空滞留人员 6 小时以上 9 小时以下；
6. 大型游乐设施高空滞留人员 4 小时以上 8 小时以下。

（三）有下列情形之一的，处十七万元以上二十万元以下的罚款：

1. 造成 5 人以上 10 人以下重伤或者死亡 2 人的事故的，或者 600 万元以上 1000 万元以下直接经济损失的；
2. 压力容器、压力管道有毒介质泄漏，造成 6000 人以上 10000 人以下转移；
3. 电梯轿厢滞留人员 10 小时以上；
4. 起重机械主要受力结构件折断或者起升机构坠落的造成人员死亡的；

5. 客运索道高空滞留人员 9 小时以上 12 小时以下；
6. 大型游乐设施高空滞留人员 8 小时以上 12 小时以下。

第二十六条 发生特种设备较大事故的：

【法条原文】

《中华人民共和国特种设备安全法》第九十条第（二）项：发生事故，对负有责任的单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，依照下列规定处以罚款：

（二）发生较大事故，处二十万元以上五十万元以下罚款。

【裁量基准】

（一）有下列情形之一的，处二十万元以上三十万元以下的罚款：

1. 造成 3 人以上 5 人以下死亡，或者 10 人以上 25 人以下重伤，或者 2500 万元以下直接经济损失的；
2. 锅炉、压力容器、压力管道爆炸未造成人员受伤的；
3. 压力容器、压力管道有毒介质泄漏，造成 10000 人以上 20000 人以下转移；
4. 起重机械整体倾覆未造成人员受伤的；
5. 客运索道、大型游乐设施高空滞留人员 12 小时以上 16 小时以下。

（二）有下列情形之一的，处三十万元以上四十万元以下的罚款：

1. 造成 5 人以上 8 人以下死亡，或者 25 人以上 40 人以下重伤，或者 2500 万元以上 4000 万元以下直接经济损失的；

2. 锅炉、压力容器、压力管道爆炸造成人员重伤的；

3. 压力容器、压力管道有毒介质泄漏，造成 20000 人以上 40000 人以下转移；

4. 起重机械整体倾覆造成人员重伤的；

5. 客运索道、大型游乐设施高空滞留人员 16 小时以上 24 小时以下。

（三）有下列情形之一的，处四十万元以上五十万元以下的罚款：

1. 造成 8 人以上 10 人以下死亡，或者 40 人以上 50 人以下重伤，或者 4000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的，其他事故情形有从重情节的；

2. 锅炉、压力容器、压力管道爆炸造成人员死亡的；

3. 压力容器、压力管道有毒介质泄漏，造成 40000 人以上 50000 人以下转移；

4. 起重机械整体倾覆的造成人员死亡的；

5. 客运索道、大型游乐设施高空滞留人员 24 小时以上的。

第二十七条 发生特种设备重大事故的：

【法条原文】

《中华人民共和国特种设备安全法》第九十条第（三）项：发生事故，对负有责任的单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，依照下列规定处以罚款：

（三）发生重大事故，处五十万元以上二百万元以下罚款。

【裁量基准】

（一）有下列情形之一的，处五十万元以上一百万元以下的罚款：

1. 造成 10 人以上 20 人以下死亡，或者 50 人以上 75 人以下重伤，或者 5000 万元以上 7500 万元以下直接经济损失的；

2. 600 兆瓦以上锅炉因安全故障中断运行 240 小时以上至 480 小时以下；

3. 压力容器、压力管道有毒介质泄漏，造成 5 万人以上 10 万人以下转移；

4. 客运索道、大型游乐设施高空滞留 100 人以上并且时间在 24 小时以上的 36 小时以下。

（二）有下列情形之一的，处一百万元以上一百五十万元以下的罚款：

1. 造成 20 人以上 30 人以下死亡，或者 75 人以上 100 人以下重伤，或者 7500 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的；

2. 600 兆瓦以上锅炉因安全故障中断运行 480 小时以上；

3. 压力容器、压力管道有毒介质泄漏，造成 10 万人以上 15 万人以下转移；

4. 客运索道、大型游乐设施高空滞留 100 人以上并且时间在 36 小时以上的 48 小时以下。

（三）造成比前述情形都要严重的特别重大事故的，处一百五十万元以上二百万元以下的罚款。

第二十八条 特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员违法的：

【法条原文】

《中华人民共和国特种设备安全法》第九十三条第一款：违反本法规定，特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员有下列行为之一的，责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格：

（一）未经核准或者超出核准范围、使用未取得相应资

格的人员从事检验、检测的；

（二）未按照安全技术规范的要求进行检验、检测的；

（三）出具虚假的检验、检测结果和鉴定结论或者检验、检测结果和鉴定结论严重失实的；

（四）发现特种设备存在严重事故隐患，未及时告知相关单位，并立即向负责特种设备安全监督管理的部门报告的；

（五）泄露检验、检测过程中知悉的商业秘密的；

（六）从事有关特种设备的生产、经营活动的；

（七）推荐或者监制、监销特种设备的；

（八）利用检验工作故意刁难相关单位的。

【裁量基准】

（一）有下列情形之一的，责令改正，对检验、检测机构，处五万元以上十万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上二万元以下的罚款：

1. 超出核准范围从事本法所规定的检验、检测活动时间 3 个月以下的，或者收取费用累计在 2 万元以下的，或者检验、检测活动所涉特种设备种类 3 种以下或数量 3 台（套/单元）以下的；

2. 特种设备检验、检测机构使用 5 名以下未取得相应资格的人员从事检验、检测的；

3. 未按照安全技术规范的要求进行检验、检测，所涉

特种设备种类 3 种以下或数量 3 台（套/单元）以下，或者收取费用累计在 2 万元以下的；

4. 出具虚假的检验、检测结果和鉴定结论 1 次，或导致检验检测结果、鉴定结论严重失实 1 次，或因过失导致检验检测结果、鉴定结论严重失实，但积极采取补救措施，未造成后果的；

5. 发现严重事故隐患未及时告知相关单位，并立即向负责特种设备安全监督管理部门报告 1 次以下的；

6. 非故意泄露检验、检测过程中知悉的商业秘密 1 次，且未造成后果的；

7. 从事特种设备的生产、经营活动，或者以其名义推荐或者监制、监销特种设备的，有证据证明是初次监制、监销的，或者违法收入累计在 1 万元以下的；

8. 利用检验工作故意刁难相关单位，有证据证明是初次，且未造成严重后果的。

（二）有下列情形之一的，责令改正，对检验、检测机构，处十万元以上十五万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上三万五千元以下的罚款：

1. 超出核准范围从事本法所规定的检验、检测活动时间 3 个月以上 1 年下的，或者收取费用累计在 2 万元以上的，或者检验、检测活动所涉特种设备种类 3 种以上或数量 3 台

（套/单元）以上的；

2. 特种设备检验、检测机构使用 6-10 名未取得相应资格的人员从事检验、检测的；

3. 未按照安全技术规范的要求进行检验、检测，所涉特种设备种类 3 种以上或数量 3 台（套/单元）以上，或者收取费用累计在 2 万元以上的；

4. 出具虚假的检验、检测结果和鉴定结论 2 次以上 5 次以下，或导致检验、检测结果、鉴定结论严重失实 2 次以上 5 次以下，或为存在严重事故隐患等的特种设备出具 1 次虚假检验、检测结果、鉴定结论的；

5. 发现严重事故隐患未及时告知相关单位，并立即向负责特种设备安全监督管理部门报告 2 次以上 5 次以下的；

6. 非故意泄露检验、检测过程中知悉的商业秘密 2 次以上的，且未造成后果的；

7. 从事特种设备的生产、经营活动，或者以其名义推荐或者监制、监销特种设备的，有证据证明是多次监制、监销的，或者违法收入累计在 1 万元以上的，或者向社会推荐或者监制、监销的设备社会影响重大，难以在短时间下消除的；

8. 利用检验工作故意刁难相关单位，有证据证明是多次，但未造成严重后果的。

（三）有下列情形之一的，责令改正，对检验、检测机

构，处十五万元以上二十万元以下的罚款，未经核准的予以取缔，情节严重的，吊销其检验、检测资质；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处三万五千元以上五万元以下的罚款，情节严重的，吊销其检验、检测资格：

1. 未经核准从事特种设备检验、检测的

2. 超出核准范围、从事本法所规定的检验、检测活动所涉特种设备存在严重事故隐患等的，或者违法行为属查处后再次违反的；

3. 特种设备检验、检测机构使用 10 名以上未取得相应资格的人员从事检验、检测的，或者经查处后再犯的；

4. 未按照安全技术规范的要求进行检验、检测，经查处后屡犯的；

5. 出具虚假的检验、检测结果和鉴定结论 5 次以上，或导致检验、检测结果、鉴定结论严重失实 5 次以上，或出具虚假检验、检测结果、鉴定结论或检验、检测结果、鉴定结论严重失实，给有关单位造成较大损失或较大影响的，或为存在严重事故隐患等的特种设备出具虚假检验检测结果、鉴定结论 2 次以上的，或为牟取不正当利益或接受贿赂，出具虚假检验检测结果、鉴定结论的，或查处后屡犯的；

6. 发现严重事故隐患未及时告知相关单位，并立即向负责特种设备安全监督管理部门报告 5 次以上的；

7. 有证据表明，为牟取不正当利益或接受贿赂，故意

泄露检验、检测过程中知悉的商业秘密，或泄露检验、检测过程中知悉的商业秘密，给有关单位造成了较大损失或较大影响的；

8.从事特种设备的生产、经营活动，或者以其名义推荐或者监制、监销特种设备，违法行为属处罚后屡次违反的，参与经营或者监制、监销的特种设备存在严重事故隐患等的，或者经查处后屡犯的；

9.利用检验工作为牟取不正当利益故意刁难相关单位，给有关单位造成较大损失或较大影响的。

第二十九条 特种设备检验、检测人员同时在两个以上检验、检测机构中执业的：

【法条原文】

《中华人民共和国特种设备安全法》第九十三条第二款：违反本法规定，特种设备检验、检测机构的检验、检测人员同时在两个以上检验、检测机构中执业的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销其资格。

【裁量基准】

（一）同时在2个检验、检测机构中执业的，处五千元以上二万以下的罚款。

（二）同时在3个以上检验、检测机构中执业的，处二万元以上三万五千元以下的罚款。

（三）经查处后再次违法的，处三万五千元以上五万元以下的罚款，吊销其资格。

第三十条 拒不接受监督检查的：

【法条原文】

《中华人民共和国特种设备安全法》第九十五条第一款：违反本法规定，特种设备生产、经营、使用单位或者检验、检测机构拒不接受负责特种设备安全监督管理的部门依法实施的监督检查的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，处二万元以上二十万元以下罚款。

【裁量基准】

（一）逾期未改正，经说服教育后能够主动配合安全监察的，责令停产停业整顿，处二万元以上七万元以下的罚款。

（二）逾期未改且继续拒不接受安全监察，影响恶劣的，责令停产停业整顿，处七万元以上十五万元以下罚款。

（三）逾期未改且相关设备存在严重事故隐患的，或者违法行为属查处后再次违法的，责令停产停业整顿，处十五万元以上二十万元以下罚款。

第三十一条 擅自动用、调换、转移、损毁被查封、扣押的特种设备或者其主要部件的：

【法条原文】

《中华人民共和国特种设备安全法》第九十五条第二

款：特种设备生产、经营、使用单位擅自动用、调换、转移、损毁被查封、扣押的特种设备或者其主要部件的，责令改正，处五万元以上二十万元以下罚款；情节严重的，吊销生产许可证，注销特种设备使用登记证书。

【裁量基准】

（一）经说服教育后能够主动恢复原状的责令改正，处五万元以上十万元以下罚款。

（二）经说服教育后拒不恢复原状，影响恶劣的责令改正，处十万元以上十五万元以下罚款。

（三）造成特种设备发生事故的，影响特种设备事故调查处理的或者违法行为属查处后再次违法的，处十五万元以上二十万元以下罚款，吊销生产许可证，注销特种设备使用登记证书。

二、《特种设备安全监察条例》（2003年3月11日中华人民共和国国务院令 第373号公布，根据2009年1月24日《国务院关于修改〈特种设备安全监察条例〉的决定》修订）细化裁量基准

第三十二条 未经许可从事特种设备的维修或者日常维护保养的：

【法条原文】

《特种设备安全监察条例》第七十七条：未经许可，擅

自从事锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）下专用机动车辆的维修或者日常维护保养的，由特种设备安全监督管理部门予以取缔，处1万元以上5万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得；触犯刑律的，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依照刑法关于非法经营罪、重大责任事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。

【裁量基准】

（一）未经许可从事特种设备的维修或者维护保养数量在3台（套/单元）以下的，予以取缔，处1万元以上2万元以下罚款，有违法所得的，没收违法所得。

（二）未经许可从事特种设备的维修或者维护保养数量在3台（套）以上5台（套/单元）以下的，予以取缔，处2万元以上4万元以下罚款，有违法所得的，没收违法所得。

（三）未经许可从事特种设备的维修或者维护保养数量在5台（套/单元）以上的或造成事故的，予以取缔，处4万元以上5万元以下罚款，有违法所得的，没收违法所得。

违反本条规定《中华人民共和国特种设备安全法》另有处罚规定的，从其规定。

第三十三条 特种设备生产单位、检验及检测机构存在违法行为的：

【法条原文】

《特种设备安全监察条例》第八十二条：已经取得许可、核准的特种设备生产单位、检验检测机构有下列行为之一的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，处 2 万元以上 10 万元以下罚款；情节严重的，撤销其相应资格：

（一）未按照安全技术规范的要求办理许可证变更手续的；

（二）不再符合本条例规定或者安全技术规范要求条件，继续从事特种设备生产、检验检测的；

（三）未依照本条例规定或者安全技术规范要求从事特种设备生产、检验检测的；

（四）伪造、变造、出租、出借、转让许可证书或者监督检验报告的。

【裁量基准】

（一）具有本条所列违法行为之一的，处 2 万元以上 4 万元以下的罚款。

（二）具有本条所列违法行为二项以上的，处 4 万元以上 8 万元以下的罚款。

（三）有下列情形之一的，处 8 万元以上 10 万元以下的罚款，撤销其相应资格：

1. 在相关资格有效期内，发现 3 次以上相应违法行为的；
2. 涉案产品货值金额在一百万元以上的；
3. 涉案产品造成一百万元以上直接经济损失的；

4. 涉案产品造成 3 人以上死亡或者 10 人以上重伤的；
5. 造成其他恶劣社会后果的；
6. 造成特种设备安全事故的。

违反本条规定《中华人民共和国特种设备安全法》另有处罚规定的，从其规定。

第三十四条 使用的特种设备不符合能效指标的：

【法条原文】

《特种设备安全监察条例》第八十三条第十项：特种设备使用单位有下列情形之一的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处 2000 元以上 2 万元以下的罚款；情节严重的，责令停止使用或者停产停业整顿：

（十）特种设备不符合能效指标，未及时采取相应措施进行整改的

【裁量基准】

（一）逾期未改时间在三十日以下，处 2000 元以上 1 万元以下的罚款。

（二）逾期未改时间在三十日以上一百八十天以下，处 1 万元以上 1.5 万元以下的罚款。

（三）逾期未改时间在一百八十天日以上，或者经查处后再犯的，责令停止使用或者停产停业整顿，并处 1.5 万元以上 2 万元以下的罚款。

第三十五条 非承压设备承压使用的：

【法条原文】

《特种设备安全监察条例》第八十三条第二款：特种设备使用单位使用未取得生产许可的单位生产的特种设备或者将非承压锅炉、非压力容器作为承压锅炉、压力容器使用的，由特种设备安全监督管理部门责令停止使用，予以没收，处2万元以上10万元以下的罚款。

【裁量基准】

（一）违法行为持续时间三十日以下的，责令停止使用，予以没收，处2万元以上4万元以下罚款。

（二）违法行为持续时间三十日以上的，或者同时具有二项以上违法情形的，责令停止使用，予以没收，处4万元以上8万元以下罚款。

（三）造成安全事故的，责令停止使用，予以没收，处8万元以上10万元以下罚款。

违反本条规定，使用为取得生产许可的单位生产的特种设备的，按《中华人民共和国特种设备安全法》予以处罚。

第三十六条 未经许可从事型式试验活动的：

【法条原文】

《特种设备安全监察条例》第九十一条：未经核准，擅自从事本条例所规定的监督检验、定期检验、型式试验以及无损检测等检验检测活动的，由特种设备安全监督管理部门

予以取缔，处 5 万元以上 20 万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得；触犯刑律的，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依照刑法关于非法经营罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。

【裁量基准】

（一）有下列情形之一的，处 5 万元以上 10 万元以下罚款，有违法所得，没收违法所得：

1. 从事型式试验活动时间九十天以下的；
2. 从事型式试验活动收取费用累计在 2 万元以下的；
3. 从事型式试验活动所涉特种设备种类 3 种以下或数量 3 台（套/单元）以下的。

（二）有下列情形之一的，处 10 万元以上 15 万元以下罚款，有违法所得，没收违法所得：

1. 从事型式试验活动时间九十天以上三百六十五天以下的；
2. 从事型式试验活动收取费用累计在 2 万元以上 5 万元以下的；
3. 从事型式试验活动所涉特种设备种类 3 种以上 5 种以下或数量 3 台（套/单元）以上 5 台（套/单元）以下的。

（三）有下列情形之一的，处 15 万元以上 20 万元以下罚款，有违法所得，没收违法所得：

1. 从事型式试验活动时间三百六十五天以上的。

2. 从事型式试验活动收取费用累计在 5 万元以上的
3. 从事型式试验活动所涉特种设备种类 5 种以上或数量 5 台（套/单元）以上的；
4. 从事型式试验活动所涉特种设备发生安全事故的。

违反本条规定，未经核准，擅自从事监督检验、定期检验、无损检测活动的，按《中华人民共和国特种设备安全法》处罚。

三、《江西省特种设备安全条例》（2017 年 11 月 30 日江西省第十二届人民代表大会常务委员会第三十六次会议通过并公布，2018 年 3 月 1 日起实施，2019 年 9 月 28 日江西省人民代表大会常务委员会关于修改〈江西省反窃电办法〉等 45 件地方性法规的决定修正）细化裁量基准

第三十七条 物流园、批发市场、公园等场地的经营单位未对进场使用的特种设备查验特种设备的使用登记证书、定期检验合格证明以及作业人员资格证明的：

【法条原文】

《江西省特种设备安全条例》第五十八条：违反本条例第十九条规定的，由县级以上人民政府特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期不改正的，处二千元以上一万元以下罚款。

《江西省特种设备安全条例》第十九条：物流园、批发

市场、公园等场地的经营管理单位对进场使用的特种设备应当查验特种设备的使用登记证书、定期检验合格证明以及作业人员资格证明。

【裁量基准】

（一）逾期未改正时间不超过三十日的，处二千元以上四千元以下罚款。

（二）逾期未改正时间三十日以上不超过一百八十天的，处四千元以上八千元以下罚款。

（三）逾期未改正时间一百八十天以上的，处八千元以上一万元以下罚款。

第三十八条 不按安全技术规范进行移动式压力容器、气瓶充装的：

【法条原文】

《江西省特种设备安全条例》第五十九条：违反本条例第二十三条第一款规定的，由县级以上人民政府特种设备安全监督管理部门责令改正，处二万元以上二十万元以下罚款；情节严重的，吊销充装许可证。

《江西省特种设备安全条例》第二十三条第一款：移动式压力容器、气瓶充装单位的充装活动应当符合下列要求：

（一）充装前对移动式压力容器、气瓶的安全状况进行检查，并作出记录；

（二）气瓶充装液化气体前回收残液；

(三) 不得对超期未检、翻新、报废或者存在安全隐患的移动式压力容器、气瓶进行充装；

(四) 按照移动式压力容器、气瓶所标定的充装量以及介质充装，不得超量充装或者混装；

(五) 不得将移动式压力容器直接向气瓶充装；

(六) 不得对非重复充装的气瓶再次进行充装。

【裁量基准】

(一) 仅违反其中一项的，处二万元以上七万元以下罚款。

(二) 违反不超过三项的（含三项的），处七万元以上十五万元以下罚款。

(三) 违反超过三项的上述规定，处十五万元以上二十万元以下罚款；造成特种设备事故的，处十五万元以上二十万元以下罚款，并吊销充装许可证。

第三十九条 电梯维保单位未及时实施救援的：

【法条原文】

《江西省特种设备安全条例》第六十条：违反本条例第三十五条第一款第六项规定的，由县级以上人民政府特种设备安全监督管理部门给予警告；六个月内发生二次以上的，处五千元以上二万元以下罚款。

《江西省特种设备安全条例》第三十五条第一款第（六）项：电梯维护保养单位应当按照维护保养合同以及法律、法

规、国家安全技术规范的规定对电梯进行维护保养，确保维护保养质量，并履行下列安全管理义务：（六）公布应急救援电话，实行二十四小时值班制度。接到电梯困人故障报告后，维修人员应当在三十分钟之内抵达并实施现场救援；接到其他故障报告，应当及时予以排除。

【裁量基准】

（一）六个月内发生二次以上五次以下（含五次），维修人员未能三十分钟抵达并实施现场救援的，电梯轿厢滞留人员 2 小时以下的，处五千元以上一万元以下罚款。

（二）六个月内发生五次以上，维修人员未能三十分钟抵达并实施现场救援的，电梯轿厢滞留人员 2 小时以下的，处一万元以上一万五千元以下罚款。

（三）造成安全事故的，处一万五千元以上二万元以下罚款。

第四十条 电梯维保单位故意设置电梯故障或者技术障碍的：

【法条原文】

《江西省特种设备安全条例》第六十条第二款：违反本条例第三十五条第一款第八项规定的，由县级以上人民政府特种设备安全监督管理部门责令限期改正，处二万元以上十万元以下罚款；情节严重的，吊销维修许可证；造成人身损害、财产损失的，依法承担赔偿责任。

《江西省特种设备安全条例》第三十五条第一款第八项：电梯维护保养单位应当按照维护保养合同以及法律、法规、国家安全技术规范的规定对电梯进行维护保养，确保维护保养质量，并履行下列安全管理义务：

（八）不得故意设置电梯故障或者技术障碍，影响电梯的安全、正常使用。）

【裁量基准】

（一）故意设置电梯故障或者技术障碍，造成电梯不能正常运行的，处二万元以上四万元以下的罚款。

（二）故意设置电梯故障或者技术障碍，造成电梯存在重大安全隐患的，处四万元以上八万元以下的罚款。

（三）有证据证明故意设置电梯故障或者技术障碍，造成特种设备事故的，处八万元以上十万元以下的罚款，吊销维修许可证。

第四十一条 电梯维保单位未履行网上告知义务的：

【法条原文】

《江西省特种设备安全条例》第六十一条：违反本条例第三十六条规定的，由县级以上人民政府特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期不改正的，处五千元以上一万元以下罚款。

《江西省特种设备安全条例》第三十六条：电梯维护保养单位应当按照下列规定向设区的市人民政府特种设备安

全监督管理部门履行网上告知义务：

（一）在本省行政区域内从事电梯维护保养业务的单位，在首次开展业务的五日前告知单位名称、地址以及经营场所地址、应急救援电话等信息。

（二）电梯维护保养单位的名称、地址以及经营场所地址、应急救援电话等发生变更的，在变更之日起五个工作日内告知相关信息。

（三）电梯维护保养单位承接或者续签、变更电梯维护保养合同后，在合同生效之日起五个工作日内告知电梯使用、维保的相关信息，并领取或者更换电梯使用标志。

（四）电梯维护保养合同提前终止的，在合同终止后五个工作日内告知相关信息。

设区的市人民政府特种设备安全监督管理部门书面授权县级特种设备安全监督管理部门接受前款告知工作的，电梯维护保养单位应当网上告知县级人民政府特种设备安全监督管理部门。

【裁量基准】

（一）逾期不改正的时间在三十日内，处五千元以上六千元以下罚款；

（二）逾期不改正的时间在三十日以上，处六千元以上九千元以下罚款；

（三）逾期不改正造成安全事故的，处九千元以上一万

元以下罚款。

第四十二条 特种设备检验机构未及时受理检验申请的：

【法条原文】

《江西省特种设备安全条例》第六十二条：违反本条例第四十二条第一款规定的，由县级以上人民政府特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期不改正的，处一万元以上五万元以下罚款；延误检验造成损害的，依法承担赔偿责任。

《江西省特种设备安全条例》第四十二条第一款：特种设备生产、经营、使用单位申请检验，特种设备检验机构对符合检验受理条件的，应当当场作出受理决定；不能当场受理的，经特种设备检验机构负责人或者其授权人同意，可以在五个工作日内作出处理决定。作出受理决定时，应当与申请单位约定现场检验时间。对不符合检验受理条件的，特种设备检验机构应当在五个工作日内作出不予受理的决定，并书面告知申请单位。

【裁量基准】

（一）逾期不改正的时间在五日以上十日以下，处一万元以上二万元以下罚款；延误检验造成损害的，依法承担赔偿责任。

（二）逾期不改正的时间在十日以上十五日以下，处二

万元以上四万元以下罚款；延误检验造成损害的，依法承担赔偿责任。

（三）逾期不改正的时间在十五日以上，处四万元以上五万元以下罚款。延误检验造成损害的，依法承担赔偿责任。

四、《特种设备作业人员监督管理办法》（2010 年 11 月 23 日国家质量监督检验检疫总局局务会议审议通过，自 2011 年 7 月 1 日起施行）细化裁量基准

第四十三条 违章指挥或对违章作业人员未进行批评教育处分的：

【法条原文】

《特种设备作业人员监督管理办法》第三十一条有下列情形之一的，责令用人单位改正，并处 1000 元以上 3 万元以下罚款：

（一）违章指挥特种设备作业的；

（二）作业人员违反特种设备的操作规程和有关的安全规章制度操作，或者在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素未立即向现场管理人员和单位有关负责人报告，用人单位未给予批评教育或者处分的。

【裁量基准】

（一）有下列情形之一的，处 1000 元以上 1 万元以下罚款：

1. 违章指挥，属一般事故隐患的；
2. 作业人员违规操作或发现隐患未及时报告，属一般隐患，用人单位未批评教育或处分的。

（二）有下列情形之一的，处 1 万元以上 2 万元以下罚款：

1. 违章指挥，属重大事故隐患的；
2. 作业人员违规操作或发现隐患未及时报告，属重大事故隐患，用人单位未批评教育或处分的。

（三）有下列情形之一的，处 2 万元以上 3 万元以下罚款：

1. 多次违章指挥；
2. 作业人员多次违规操作或发现隐患未及时报告，属重大事故隐患，用人单位未批评教育或处分的。

五、《大型游乐设施安全监察规定》（经 2013 年 4 月 23 日国家质量监督检验检疫总局局务会议审议通过，2021 年 4 月 2 日国家市场监督管理总局令第 38 号修订，2014 年 1 月 1 日起施行。）细化裁量基准

第四十四条 大型游乐设施制造、安装单位存在《大型游乐设施安全监察规定》第三十八条违规行为的：

【法条原文】

《大型游乐设施安全监察规定》第三十八条 大型游乐设施制造、安装单位违反本规定，有下列情形之一的，予以警告，处1万元以上3万元以下罚款：

（一）未对设计进行安全评价，提出安全风险防控措施

的；

（二）未对设计中首次使用的新技术进行安全性能验证

的；

（三）未明确整机、主要受力部件的设计使用期限的；

（四）未在大型游乐设施明显部位装设符合有关安全技术规范要求的铭牌的；

（五）使用维护说明书等出厂文件内容不符合本规定要求的；

（六）对因设计、制造、安装原因，存在质量安全隐患的，未按照本规定要求进行排查处理的。

【裁量基准】

（一）有证据证明是初次违法，且主动中止违法行为，未造成人身、财产损失的，责令改正，予以警告，并处1万元以上1.5万元以下罚款；

（二）二次以上违法，或造成轻微人身、财产损失的，责令改正，予以警告，并处1.5万元以上2.5万元以下罚款；

（三）责令改正后，继续实施违法行为的，或拒不配合调查妨碍调查工作正常进行的，予以警告，并处 2.5 万元以上 3 万元以下罚款。

第四十五条 大型游乐设施改造单位未进行设计文件鉴定：

【法条原文】

《大型游乐设施安全监察规定》第三十九条 大型游乐设施改造单位违反本规定，未进行设计文件鉴定的，予以警告，处 1 万元以上 3 万元以下罚款。

【裁量基准】

（一）有证据证明是初次违法，且主动中止违法行为，未造成人身、财产损失的，责令改正，予以警告，并处 1 万元以上 1.5 万元以下罚款；

（二）二次以上违法，或造成轻微人身、财产损失的，责令改正，予以警告，并处 1.5 万元以上 2.5 万元以下罚款；

（三）责令改正后，继续实施违法行为的，或拒不配合调查妨碍调查工作正常进行的，予以警告，并处 2.5 万元以上 3 万元以下罚款。

第四十六条 大型游乐设施使用单位未对特种设备规范管理的：

【法条原文】

《大型游乐设施安全监察规定》第四十条 大型游乐设施运营使用单位违反本规定，有下列情形之一的，予以警告，处1万元以上3万元以下罚款：

- （一）设备运营期间，无安全管理人员在岗的；
- （二）配备的持证操作人员未能满足安全运营要求的；
- （三）未及时更换超过设计使用期限要求且检验或者安全评估后不符合安全使用条件的主要受力部件的；
- （四）租借场地开展大型游乐设施经营的，未与场地提供单位签订安全管理协议，落实安全管理制度的；
- （五）未按照安全技术规范和使用维护说明书等要求进行重大修理的。

【裁量基准】

- （一）有证据证明是初次违法，且主动中止违法行为，未造成人身、财产损失的，责令改正，予以警告，并处1万元以上1.5万元以下罚款；
- （二）多次违法，或造成轻微人身、财产损失的，责令改正，予以警告，并处1.5万元以上2.5万元以下罚款；
- （三）责令改正后，继续实施违法行为的，或拒不配合调查妨碍调查工作正常进行的，予以警告，并处2.5万元以上3万元以下罚款。

第四十七条 改造和重大修理施工现场的作业人员数量

不能满足施工要求或具有相应特种设备作业人员资格的人数不符合安全技术规范要求的：

【法条原文】

《大型游乐设施安全监察规定》第四十一条 违反本规定安装、改造和重大修理施工现场的作业人员数量不能满足施工要求或具有相应特种设备作业人员资格的人数不符合安全技术规范要求的，予以警告，处5千元以上1万元以下罚款。

【裁量基准】

（一）有证据证明是初次违法，且主动中止违法行为，未造成人身、财产损失的，责令改正，予以警告，并处5000元以上6500元以下罚款；

（二）多次违法，或造成轻微人身、财产损失的，责令改正，予以警告，并处6500元以上8500元以下罚款；

（三）责令改正后，继续实施违法行为的，或拒不配合调查妨碍调查工作正常进行的，予以警告，并处8500元以上1万元以下罚款。

六、《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》（2023年3月27日市场监管总局第6次局务会议通过，2023年5月5日起施行）细化裁量基准

第四十八条 锅炉生产单位未按规定建立锅炉质量安全

管理制度，或者未按规定配备、培训、考核质量安全总监和质量安全员的

【法条原文】

《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》第十七条第一款 锅炉生产单位未按规定建立锅炉质量安全管理制度，或者未按规定配备、培训、考核质量安全总监和质量安全员的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正并给予通报批评；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款，并将处罚情况纳入国家企业信用信息公示系统。法律、行政法规另有规定的，依照其规定执行。

【裁量基准】

（一）未制定《锅炉质量安全风险管控清单》或日管控、周排查、月调度工作制度和机制落实不到位的处 5000 元以上 1.5 万元以下罚款；

（二）未按规定配备、培训、考核质量安全总监和质量安全员或未按规定建立日管控、周排查、月调度工作制度和机制的处 1.5 万元以上 3.5 万元以下罚款；

（三）未按规定建立锅炉质量安全管理制度且质量安全风险隐患未得到及时整治的处 3.5 万元以上 5 万元以下罚款。

第四十九条 锅炉生产单位主要负责人、质量安全总监、质量安全员未按规定要求落实质量安全责任的

【法条原文】

《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》第十七条第二款 锅炉生产单位主要负责人、质量安全总监、质量安全员未按规定要求落实质量安全责任的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正并给予通报批评；拒不改正的，对责任人处二千元以上一万元以下罚款。法律、行政法规另有规定的，依照其规定执行。

【裁量基准】

（一）未按规定要求落实质量安全责任，造成一般事故隐患未得到及时整治的处 2000 元以上 4500 元以下罚款；

（二）未按规定要求落实质量安全责任，造成较大事故隐患未得到及时整治的处 4500 元以上 7500 元以下罚款；

（三）未按规定要求落实质量安全责任，造成严重事故隐患未得到及时整治的处 7500 元以上 1 万元以下罚款；

第五十条 压力容器生产单位未按规定建立压力容器质量安全管理制度，或者未按规定配备、培训、考核质量安全总监和质量安全员的

【法条原文】

《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》第三十二条第一款 压力容器生产单位未按规定建立压力容器质量安全管理制度，或者未按规定配备、培训、考核质量安全总监和质量安全员的，由县级以上地方市场监督

管理部门责令改正并给予通报批评；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款，并将处罚情况纳入国家企业信用信息公示系统。法律、行政法规另有规定的，依照其规定执行。

【裁量基准】

（一）未制定《压力容器质量安全风险管控清单》或日管控、周排查、月调度工作制度和机制落实不到位的处 5000 元以上 1.5 万元以下罚款；

（二）未按规定配备、培训、考核质量安全总监和质量安全员或未按规定建立日管控、周排查、月调度工作制度和机制的处 1.5 万元以上 3.5 万元以下罚款；

（三）未按规定建立压力容器质量安全管理制度且质量安全风险隐患未得到及时整治的处 3.5 万元以上 5 万元以下罚款。

第五十一条 压力容器生产单位主要负责人、质量安全总监、质量安全员未按规定要求落实质量安全责任的

【法条原文】

《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》第三十二条第二款 压力容器生产单位主要负责人、质量安全总监、质量安全员未按规定要求落实质量安全责任的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正并给予通报批评；拒不改正的，对责任人处二千元以上一万元以下罚款。法律、行政法规另有规定的，依照其规定执行。

【裁量基准】

（一）未按规定要求落实质量安全责任，造成一般事故隐患未得到及时整治的处 2000 元以上 4500 元以下罚款；

（二）未按规定要求落实质量安全责任，造成较大事故隐患未得到及时整治的处 4500 元以上 7500 元以下罚款；

（三）未按规定要求落实质量安全责任，造成严重事故隐患未得到及时整治的处 7500 元以上 1 万元以下罚款；

第五十二条 气瓶生产单位未按规定建立气瓶质量安全管理制度，或者未按规定配备、培训、考核质量安全总监和质量安全员的

【法条原文】

《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》第四十七条第一款 气瓶生产单位未按规定建立气瓶质量安全管理制度，或者未按规定配备、培训、考核质量安全总监和质量安全员的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正并给予通报批评；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款，并将处罚情况纳入国家企业信用信息公示系统。法律、行政法规另有规定的，依照其规定执行。

【裁量基准】

（一）未制定《气瓶质量安全风险管控清单》或日管控、周排查、月调度工作制度和机制落实不到位的处 5000 元以上 1.5 万元以下罚款；

（二）未按规定配备、培训、考核质量安全总监和质量安全员或未按规定建立日管控、周排查、月调度工作制度和机制的处 1.5 万元以上 3.5 万元以下罚款；

（三）未按规定建立气瓶质量安全管理制度且质量安全风险隐患未得到及时整治的处 3.5 万元以上 5 万元以下罚款。

第五十三条 气瓶生产单位主要负责人、质量安全总监、质量安全员未按规定要求落实质量安全责任的

【法条原文】

《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》第四十七条第二款 气瓶生产单位主要负责人、质量安全总监、质量安全员未按规定要求落实质量安全责任的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正并给予通报批评；拒不改正的，对责任人处二千元以上一万元以下罚款。法律、行政法规另有规定的，依照其规定执行。

【裁量基准】

（一）未按规定要求落实质量安全责任，造成一般事故隐患未得到及时整治的处 2000 元以上 4500 元以下罚款；

（二）未按规定要求落实质量安全责任，造成较大事故隐患未得到及时整治的处 4500 元以上 7500 元以下罚款；

（三）未按规定要求落实质量安全责任，造成严重事故隐患未得到及时整治的处 7500 元以上 1 万元以下罚款；

第五十四条 压力管道生产单位未按规定建立压力管道质量安全管理制度，或者未按规定配备、培训、考核质量安全总监和质量安全员的

【法条原文】

《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》第六十二条第一款 压力管道生产单位未按规定建立压力管道质量安全管理制度，或者未按规定配备、培训、考核质量安全总监和质量安全员的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正并给予通报批评；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款，并将处罚情况纳入国家企业信用信息公示系统。法律、行政法规另有规定的，依照其规定执行。

【裁量基准】

（一）未制定《压力管道质量安全风险管控清单》或日管控、周排查、月调度工作制度和机制落实不到位的处 5000 元以上 1.5 万元以下罚款；

（二）未按规定配备、培训、考核质量安全总监和质量安全员或未按规定建立日管控、周排查、月调度工作制度和机制的处 1.5 万元以上 3.5 万元以下罚款；

（三）未按规定建立压力管道质量安全管理制度且质量安全风险隐患未得到及时整治的处 3.5 万元以上 5 万元以下罚款。

第五十五条 压力管道生产单位主要负责人、质量安全总监、质量安全员未按规定要求落实质量安全责任的

【法条原文】

《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》第六十二条第二款 压力管道生产单位主要负责人、质量安全总监、质量安全员未按规定要求落实质量安全责任的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正并给予通报批评；拒不改正的，对责任人处二千元以上一万元以下罚款。法律、行政法规另有规定的，依照其规定执行。

【裁量基准】

（一）未按规定要求落实质量安全责任，造成一般事故隐患未得到及时整治的处 2000 元以上 4500 元以下罚款；

（二）未按规定要求落实质量安全责任，造成较大事故隐患未得到及时整治的处 4500 元以上 7500 元以下罚款；

（三）未按规定要求落实质量安全责任，造成严重事故隐患未得到及时整治的处 7500 元以上 1 万元以下罚款；

第五十六条 电梯生产单位未按规定建立电梯质量安全管理制度，或者未按规定配备、培训、考核质量安全总监和质量安全员的

【法条原文】

《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》第七十八条第一款 电梯生产单位未按规定建立电梯

质量安全管理制度，或者未按规定配备、培训、考核质量安全总监和质量安全员的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正并给予通报批评；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款，并将处罚情况纳入国家企业信用信息公示系统。法律、行政法规另有规定的，依照其规定执行。

【裁量基准】

（一）未制定《电梯质量安全风险管控清单》或日管控、周排查、月调度工作制度和机制落实不到位的处 5000 元以上 1.5 万元以下罚款；

（二）未按规定配备、培训、考核质量安全总监和质量安全员或未按规定建立日管控、周排查、月调度工作制度和机制的处 1.5 万元以上 3.5 万元以下罚款；

（三）未按规定建立电梯质量安全管理制度且质量安全风险隐患未得到及时整治的处 3.5 万元以上 5 万元以下罚款。

第五十七条 电梯生产单位主要负责人、质量安全总监、质量安全员未按规定要求落实质量安全责任的

【法条原文】

《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》第七十八条第二款 电梯生产单位主要负责人、质量安全总监、质量安全员未按规定要求落实质量安全责任的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正并给予通报批

评；拒不改正的，对责任人处二千元以上一万元以下罚款。
法律、行政法规另有规定的，依照其规定执行。

【裁量基准】

（一）未按规定要求落实质量安全责任，造成一般事故隐患未得到及时整治的处 2000 元以上 4500 元以下罚款；

（二）未按规定要求落实质量安全责任，造成较大事故隐患未得到及时整治的处 4500 元以上 7500 元以下罚款；

（三）未按规定要求落实质量安全责任，造成严重事故隐患未得到及时整治的处 7500 元以上 1 万元以下罚款；

第五十八条 起重机械生产单位未按规定建立起重机械质量安全管理制度，或者未按规定配备、培训、考核质量安全总监和质量安全员的

【法条原文】

《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》第九十三条第一款 起重机械生产单位未按规定建立起重机械质量安全管理制度，或者未按规定配备、培训、考核质量安全总监和质量安全员的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正并给予通报批评；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款，并将处罚情况纳入国家企业信用信息公示系统。法律、行政法规另有规定的，依照其规定执行。

【裁量基准】

（一）未制定《起重机械质量安全风险管控清单》或日管控、周排查、月调度工作制度和机制落实不到位的处 5000 元以上 1.5 万元以下罚款；

（二）未按规定配备、培训、考核质量安全总监和质量安全员或未按规定建立日管控、周排查、月调度工作制度和机制的处 1.5 万元以上 3.5 万元以下罚款；

（三）未按规定建立起重机械质量安全管理制度且质量安全风险隐患未得到及时整治的处 3.5 万元以上 5 万元以下罚款。

第五十九条 起重机械生产单位主要负责人、质量安全总监、质量安全员未按规定要求落实质量安全责任的

【法条原文】

《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》第九十三条第二款 起重机械生产单位主要负责人、质量安全总监、质量安全员未按规定要求落实质量安全责任的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正并给予通报批评；拒不改正的，对责任人处二千元以上一万元以下罚款。法律、行政法规另有规定的，依照其规定执行。

【裁量基准】

（一）未按规定要求落实质量安全责任，造成一般事故隐患未得到及时整治的处 2000 元以上 4500 元以下罚款；

（二）未按规定要求落实质量安全责任，造成较大事故

隐患未得到及时整治的处 4500 元以上 7500 元以下罚款；

（三）未按规定要求落实质量安全责任，造成严重事故隐患未得到及时整治的处 7500 元以上 1 万元以下罚款；

第六十条 客运索道生产单位未按规定建立客运索道质量安全管理制度，或者未按规定配备、培训、考核质量安全总监和质量安全员的

【法条原文】

《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》第一百零九条第一款 客运索道生产单位未按规定建立客运索道质量安全管理制度，或者未按规定配备、培训、考核质量安全总监和质量安全员的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正并给予通报批评；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款，并将处罚情况纳入国家企业信用信息公示系统。法律、行政法规另有规定的，依照其规定执行。

【裁量基准】

（一）未制定《客运索道质量安全风险管控清单》或日管控、周排查、月调度工作制度和机制落实不到位的处 5000 元以上 1.5 万元以下罚款；

（二）未按规定配备、培训、考核质量安全总监和质量安全员或未按规定建立日管控、周排查、月调度工作制度和机制的处 1.5 万元以上 3.5 万元以下罚款；

（三）未按规定建立客运索道质量安全管理制度的且质量安全风险隐患未得到及时整治的处 3.5 万元以上 5 万元以下罚款。

第六十一条 客运索道生产单位主要负责人、质量安全总监、质量安全员未按规定要求落实质量安全责任的

【法条原文】

《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》第一百零九条第二款 客运索道生产单位主要负责人、质量安全总监、质量安全员未按规定要求落实质量安全责任的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正并给予通报批评；拒不改正的，对责任人处二千元以上一万元以下罚款。法律、行政法规另有规定的，依照其规定执行。

【裁量基准】

（一）未按规定要求落实质量安全责任，造成一般事故隐患未得到及时整治的处 2000 元以上 4500 元以下罚款；

（二）未按规定要求落实质量安全责任，造成较大事故隐患未得到及时整治的处 4500 元以上 7500 元以下罚款；

（三）未按规定要求落实质量安全责任，造成严重事故隐患未得到及时整治的处 7500 元以上 1 万元以下罚款；

第六十二条 大型游乐设施生产单位未按规定建立大型游乐设施质量安全管理制度的，或者未按规定配备、培训、考

核质量安全总监和质量安全员的

【法条原文】

《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》第一百二十五条第一款 大型游乐设施生产单位未按规定建立大型游乐设施质量安全管理制度，或者未按规定配备、培训、考核质量安全总监和质量安全员的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正并给予通报批评；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款，并将处罚情况纳入国家企业信用信息公示系统。法律、行政法规另有规定的，依照其规定执行。

【裁量基准】

（一）未制定《大型游乐设施质量安全风险管控清单》或日管控、周排查、月调度工作制度和机制落实不到位的处5000元以上1.5万元以下罚款；

（二）未按规定配备、培训、考核质量安全总监和质量安全员或未按规定建立日管控、周排查、月调度工作制度和机制的处1.5万元以上3.5万元以下罚款；

（三）未按规定建立大型游乐设施质量安全管理制度且质量安全风险隐患未得到及时整治的处3.5万元以上5万元以下罚款。

第六十三条 大型游乐设施生产单位主要负责人、质量安全总监、质量安全员未按规定要求落实质量安全责任的

【法条原文】

《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》第一百二十五条第二款 大型游乐设施生产单位主要负责人、质量安全总监、质量安全员未按规定要求落实质量安全责任的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正并给予通报批评；拒不改正的，对责任人处二千元以上一万元以下罚款。法律、行政法规另有规定的，依照其规定执行。

【裁量基准】

（一）未按规定要求落实质量安全责任，造成一般事故隐患未得到及时整治的处 2000 元以上 4500 元以下罚款；

（二）未按规定要求落实质量安全责任，造成较大事故隐患未得到及时整治的处 4500 元以上 7500 元以下罚款；

（三）未按规定要求落实质量安全责任，造成严重事故隐患未得到及时整治的处 7500 元以上 1 万元以下罚款；

第六十四条 场车生产单位未按规定建立场车质量安全管理制度，或者未按规定配备、培训、考核质量安全总监和质量安全员的

【法条原文】

《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》第一百四十条第一款 场车生产单位未按规定建立场车质量安全管理制度，或者未按规定配备、培训、考核质量安全总监和质量安全员的，由县级以上地方市场监督管理部

门责令改正并给予通报批评；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款，并将处罚情况纳入国家企业信用信息公示系统。法律、行政法规另有规定的，依照其规定执行。

【裁量基准】

（一）未制定《场车质量安全风险管控清单》或日管控、周排查、月调度工作制度和机制落实不到位的处 5000 元以上 1.5 万元以下罚款；

（二）未按规定配备、培训、考核质量安全总监和质量安全员或未按规定建立日管控、周排查、月调度工作制度和机制的处 1.5 万元以上 3.5 万元以下罚款；

（三）未按规定建立场车质量安全管理制度且质量安全风险隐患未得到及时整治的处 3.5 万元以上 5 万元以下罚款。

第六十五条 场车生产单位主要负责人、质量安全总监、质量安全员未按规定要求落实质量安全责任的

【法条原文】

《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》第一百四十二条第二款 场车生产单位主要负责人、质量安全总监、质量安全员未按规定要求落实质量安全责任的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正并给予通报批评；拒不改正的，对责任人处二千元以上一万元以下罚款。法律、行政法规另有规定的，依照其规定执行。

【裁量基准】

（一）未按规定要求落实质量安全责任，造成一般事故隐患未得到及时整治的处 2000 元以上 4500 元以下罚款；

（二）未按规定要求落实质量安全责任，造成较大事故隐患未得到及时整治的处 4500 元以上 7500 元以下罚款；

（三）未按规定要求落实质量安全责任，造成严重事故隐患未得到及时整治的处 7500 元以上 1 万元以下罚款；

七、《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（2023 年 3 月 27 日市场监管总局第 6 次局务会议通过，2023 年 5 月 5 日起施行）细化裁量基准

第六十六条 锅炉使用单位未按规定建立安全管理制度，或者未按规定配备、培训、考核锅炉安全总监和锅炉安全员的

【法条原文】

《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》第十八条第一款 锅炉使用单位未按规定建立安全管理制度，或者未按规定配备、培训、考核锅炉安全总监和锅炉安全员的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正并给予通报批评；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款，并将处罚情况纳入国家企业信用信息公示系统。法律、行政法规另有规定的，依照其规定执行。

【裁量基准】

（一）未制定《锅炉安全风险管控清单》或日管控、周排查、月调度工作制度和机制落实不到位的处 5000 元以上 1.5 万元以下罚款；

（二）未按规定配备、培训、考核锅炉安全总监和锅炉安全员或未按规定建立日管控、周排查、月调度工作制度和机制的处 1.5 万元以上 3.5 万元以下罚款；

（三）未按规定建立安全管理制度且事故隐患未得到及时整治的处 3.5 万元以上 5 万元以下罚款。

第六十七条 锅炉使用单位主要负责人、锅炉安全总监、锅炉安全员未按规定要求落实使用安全责任的

【法条原文】

《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》第十八条第二款 锅炉使用单位主要负责人、锅炉安全总监、锅炉安全员未按规定要求落实使用安全责任的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正并给予通报批评；拒不改正的，对责任人处二千元以上一万元以下罚款。法律、行政法规另有规定的，依照其规定执行。

【裁量基准】

（一）未按规定要求落实使用安全责任，造成一般事故隐患未得到及时整治的处 2000 元以上 4500 元以下罚款；

（二）未按规定要求落实使用安全责任，造成较大事故

隐患未得到及时整治的处 4500 元以上 7500 元以下罚款；

（三）未按规定要求落实使用安全责任，造成严重事故隐患未得到及时整治的处 7500 元以上 1 万元以下罚款；

第六十八条 压力容器使用单位未按规定建立安全管理制度，或者未按规定配备、培训、考核压力容器安全总监和压力容器安全员的

【法条原文】

《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》第三十四条第一款 压力容器使用单位未按规定建立安全管理制度，或者未按规定配备、培训、考核压力容器安全总监和压力容器安全员的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正并给予通报批评；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款，并将处罚情况纳入国家企业信用信息公示系统。法律、行政法规另有规定的，依照其规定执行。

【裁量基准】

（一）未制定《压力容器安全风险管控清单》或日管控、周排查、月调度工作制度和机制落实不到位的处 5000 元以上 1.5 万元以下罚款；

（二）未按规定配备、培训、考核压力容器安全总监和压力容器安全员或未按规定建立日管控、周排查、月调度工作制度和机制的处 1.5 万元以上 3.5 万元以下罚款；

（三）未按规定建立安全管理制度且事故隐患未得到及时整治的处 3.5 万元以上 5 万元以下罚款。

第六十九条 压力容器使用单位主要负责人、压力容器安全总监、压力容器安全员未按规定要求落实使用安全责任的

【法条原文】

《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》第三十四条第二款 压力容器使用单位主要负责人、压力容器安全总监、压力容器安全员未按规定要求落实使用安全责任的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正并给予通报批评；拒不改正的，对责任人处二千元以上一万元以下罚款。法律、行政法规另有规定的，依照其规定执行。

【裁量基准】

（一）未按规定要求落实使用安全责任，造成一般事故隐患未得到及时整治的处 2000 元以上 4500 元以下罚款；

（二）未按规定要求落实使用安全责任，造成较大事故隐患未得到及时整治的处 4500 元以上 7500 元以下罚款；

（三）未按规定要求落实使用安全责任，造成严重事故隐患未得到及时整治的处 7500 元以上 1 万元以下罚款；

第七十条 气瓶充装单位未按规定建立安全管理制度，或者未按规定配备、培训、考核气瓶安全总监和气瓶安全员

的

【法条原文】

《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》第五十条第一款 气瓶充装单位未按规定建立安全管理制度，或者未按规定配备、培训、考核气瓶安全总监和气瓶安全员的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正并给予通报批评；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款，并将处罚情况纳入国家企业信用信息公示系统。法律、行政法规另有规定的，依照其规定执行。

【裁量基准】

（一）未制定《气瓶安全风险管控清单》或日管控、周排查、月调度工作制度和机制落实不到位的处 5000 元以上 1.5 万元以下罚款；

（二）未按规定配备、培训、考核气瓶安全总监和气瓶安全员或未按规定建立日管控、周排查、月调度工作制度和机制的处 1.5 万元以上 3.5 万元以下罚款；

（三）未按规定建立安全管理制度且事故隐患未得到及时整治的处 3.5 万元以上 5 万元以下罚款。

第七十一条 气瓶充装单位主要负责人、气瓶安全总监、气瓶安全员未按规定要求落实充装安全责任的

【法条原文】

《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》第五十条第二款 气瓶充装单位主要负责人、气瓶安全总监、气瓶安全员未按规定要求落实充装安全责任的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正并给予通报批评；拒不改正的，对责任人处二千元以上一万元以下罚款。法律、行政法规另有规定的，依照其规定执行。

【裁量基准】

（一）未按规定要求落实充装安全责任，造成一般事故隐患未得到及时整治的处 2000 元以上 4500 元以下罚款；

（二）未按规定要求落实充装安全责任，造成较大事故隐患未得到及时整治的处 4500 元以上 7500 元以下罚款；

（三）未按规定要求落实充装安全责任，造成严重事故隐患未得到及时整治的处 7500 元以上 1 万元以下罚款；

第七十二条 压力管道使用单位未按规定建立安全管理制度，或者未按规定配备、培训、考核压力管道安全总监和压力管道安全员的

【法条原文】

《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》第六十六条第一款 压力管道使用单位未按规定建立安全管理制度，或者未按规定配备、培训、考核压力管道安全总监和压力管道安全员的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正并给予通报批评；拒不改正的，处五千元以上

五万元以下罚款，并将处罚情况纳入国家企业信用信息公示系统。法律、行政法规另有规定的，依照其规定执行。

【裁量基准】

（一）未制定《压力管道安全风险管控清单》或日管控、周排查、月调度工作制度和机制落实不到位的处 5000 元以上 1.5 万元以下罚款；

（二）未按规定配备、培训、考核压力管道安全总监和压力管道安全员或未按规定建立日管控、周排查、月调度工作制度和机制的处 1.5 万元以上 3.5 万元以下罚款；

（三）未按规定建立安全管理制度且事故隐患未得到及时整治的处 3.5 万元以上 5 万元以下罚款。

第七十三条 压力管道使用单位主要负责人、压力管道安全总监、压力管道安全员未按规定要求落实使用安全责任

【法条原文】

《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》第六十六条第二款 压力管道使用单位主要负责人、压力管道安全总监、压力管道安全员未按规定要求落实使用安全责任的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正并给予通报批评；拒不改正的，对责任人处二千元以上一万元以下罚款。法律、行政法规另有规定的，依照其规定执行。

【裁量基准】

（一）未按规定要求落实使用安全责任，造成一般事故

隐患未得到及时整治的处 2000 元以上 4500 元以下罚款；

（二）未按规定要求落实使用安全责任，造成较大事故隐患未得到及时整治的处 4500 元以上 7500 元以下罚款；

（三）未按规定要求落实使用安全责任，造成严重事故隐患未得到及时整治的处 7500 元以上 1 万元以下罚款；

第七十四条 电梯使用单位未按规定建立安全管理制度，或者未按规定配备、培训、考核电梯安全总监和电梯安全员的

【法条原文】

《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》**第八十四条第一款** 电梯使用单位未按规定建立安全管理制度，或者未按规定配备、培训、考核电梯安全总监和电梯安全员的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正并给予通报批评；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款，并将处罚情况纳入国家企业信用信息公示系统。法律、行政法规另有规定的，依照其规定执行。

【裁量基准】

（一）未制定《电梯安全风险管控清单》或日管控、周排查、月调度工作制度和机制落实不到位的处 5000 元以上 1.5 万元以下罚款；

（二）未按规定配备、培训、考核电梯安全总监和电梯安全员或未按规定建立日管控、周排查、月调度工作制度和机制的处 1.5 万元以上 3.5 万元以下罚款；

（三）未按规定建立安全管理制度且事故隐患未得到及时整治的处 3.5 万元以上 5 万元以下罚款。

第七十五条 电梯使用单位主要负责人、电梯安全总监、电梯安全员未按规定要求落实使用安全责任的

【法条原文】

《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》第八十四条第二款 电梯使用单位主要负责人、电梯安全总监、电梯安全员未按规定要求落实使用安全责任的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正并给予通报批评；拒不改正的，对责任人处二千元以上一万元以下罚款。法律、行政法规另有规定的，依照其规定执行。

【裁量基准】

（一）未按规定要求落实使用安全责任，造成一般事故隐患未得到及时整治的处 2000 元以上 4500 元以下罚款；

（二）未按规定要求落实使用安全责任，造成较大事故隐患未得到及时整治的处 4500 元以上 7500 元以下罚款；

（三）未按规定要求落实使用安全责任，造成严重事故隐患未得到及时整治的处 7500 元以上 1 万元以下罚款；

第七十六条 起重机械使用单位未按规定建立安全管理制度，或者未按规定配备、培训、考核起重机械安全总监和起重机械安全员的

【法条原文】

《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》第一百零一条第一款 起重机械使用单位未按规定建立安全管理制度，或者未按规定配备、培训、考核起重机械安全总监和起重机械安全员的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正并给予通报批评；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款，并将处罚情况纳入国家企业信用信息公示系统。法律、行政法规另有规定的，依照其规定执行。

【裁量基准】

（一）未制定《起重机械安全风险管控清单》或日管控、周排查、月调度工作制度和机制落实不到位的处 5000 元以上 1.5 万元以下罚款；

（二）未按规定配备、培训、考核起重机械安全总监和起重机械安全员或未按规定建立日管控、周排查、月调度工作制度和机制的处 1.5 万元以上 3.5 万元以下罚款；

（三）未按规定建立安全管理制度且事故隐患未得到及时整治的处 3.5 万元以上 5 万元以下罚款。

第七十七条 起重机械使用单位主要负责人、起重机械安全总监、起重机械安全员未按规定要求落实使用安全责任

的

【法条原文】

《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》第一百零一条第二款 起重机械使用单位主要负责人、起重机械安全总监、起重机械安全员未按规定要求落实使用安全责任的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正并予以通报批评；拒不改正的，对责任人处二千元以上一万元以下罚款。法律、行政法规另有规定的，依照其规定执行。

【裁量基准】

（一）未按规定要求落实使用安全责任，造成一般事故隐患未得到及时整治的处 2000 元以上 4500 元以下罚款；

（二）未按规定要求落实使用安全责任，造成较大事故隐患未得到及时整治的处 4500 元以上 7500 元以下罚款；

（三）未按规定要求落实使用安全责任，造成严重事故隐患未得到及时整治的处 7500 元以上 1 万元以下罚款；

第七十八条 客运索道使用单位未按规定建立安全管理制度，或者未按规定配备、培训、考核客运索道安全总监和客运索道安全员的

【法条原文】

《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》第一百一十七条第一款 客运索道使用单位未按规定建立安全管理制度，或者未按规定配备、培训、考核客运索

道安全总监和客运索道安全员的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正并给予通报批评；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款，并将处罚情况纳入国家企业信用信息公示系统。法律、行政法规另有规定的，依照其规定执行。

【裁量基准】

（一）未制定《客运索道安全风险管控清单》或日管控、周排查、月调度工作制度和机制落实不到位的处 5000 元以上 1.5 万元以下罚款；

（二）未按规定配备、培训、考核客运索道安全总监和客运索道安全员或未按规定建立日管控、周排查、月调度工作制度和机制的处 1.5 万元以上 3.5 万元以下罚款；

（三）未按规定建立安全管理制度且事故隐患未得到及时整治的处 3.5 万元以上 5 万元以下罚款。

第七十九条 客运索道使用单位主要负责人、客运索道安全总监、客运索道安全员未按规定要求落实使用安全责任的

【法条原文】

《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》第一百一十七条第二款 客运索道使用单位主要负责人、客运索道安全总监、客运索道安全员未按规定要求落实使用安全责任的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正并给予通报批评；拒不改正的，对责任人处二千元以上一

万元以下罚款。法律、行政法规另有规定的，依照其规定执行。

【裁量基准】

（一）未按规定要求落实使用安全责任，造成一般事故隐患未得到及时整治的处 2000 元以上 4500 元以下罚款；

（二）未按规定要求落实使用安全责任，造成较大事故隐患未得到及时整治的处 4500 元以上 7500 元以下罚款；

（三）未按规定要求落实使用安全责任，造成严重事故隐患未得到及时整治的处 7500 元以上 1 万元以下罚款；

第八十条 大型游乐设施使用单位未按规定建立安全管理制度，或者未按规定配备、培训、考核大型游乐设施安全总监和大型游乐设施安全员的

【法条原文】

《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》第一百三十三条第一款 大型游乐设施使用单位未按规定建立安全管理制度，或者未按规定配备、培训、考核大型游乐设施安全总监和大型游乐设施安全员的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正并给予通报批评；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款，并将处罚情况纳入国家企业信用信息公示系统。法律、行政法规另有规定的，依照其规定执行。

【裁量基准】

（一）未制定《大型游乐设施安全风险管控清单》或日管控、周排查、月调度工作制度和机制落实不到位的处 5000 元以上 1.5 万元以下罚款；

（二）未按规定配备、培训、考核大型游乐设施安全总监和大型游乐设施安全员或未按规定建立日管控、周排查、月调度工作制度和机制的处 1.5 万元以上 3.5 万元以下罚款；

（三）未按规定建立安全管理制度且事故隐患未得到及时整治的处 3.5 万元以上 5 万元以下罚款。

第八十一条 大型游乐设施使用单位主要负责人、大型游乐设施安全总监、大型游乐设施安全员未按规定要求落实使用安全责任的

【法条原文】

《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》第一百三十三条第二款 大型游乐设施使用单位主要负责人、大型游乐设施安全总监、大型游乐设施安全员未按规定要求落实使用安全责任的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正并给予通报批评；拒不改正的，对责任人处二千元以上一万元以下罚款。法律、行政法规另有规定的，依照其规定执行。

【裁量基准】

（一）未按规定要求落实使用安全责任，造成一般事故

隐患未得到及时整治的处 2000 元以上 4500 元以下罚款；

（二）未按规定要求落实使用安全责任，造成较大事故

隐患未得到及时整治的处 4500 元以上 7500 元以下罚款；

未按规定要求落实使用安全责任，造成严重事故隐患未得到及时整治的处 7500 元以上 1 万元以下罚款；

第八十二条 场车使用单位未按规定建立安全管理制度，或者未按规定配备、培训、考核场车安全总监和场车安全员的

【法条原文】

《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》第一百四十九条第一款 场车使用单位未按规定建立安全管理制度，或者未按规定配备、培训、考核场车安全总监和场车安全员的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正并给予通报批评；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款，并将处罚情况纳入国家企业信用信息公示系统。法律、行政法规另有规定的，依照其规定执行。

【裁量基准】

（一）未制定《场车安全风险管控清单》或日管控、周排查、月调度工作制度和机制落实不到位的处 5000 元以上 1.5 万元以下罚款；

（二）未按规定配备、培训、考核场车安全总监和场车安全员或未按规定建立日管控、周排查、月调度工作制度和机制的处 1.5 万元以上 3.5 万元以下罚款；

（三）未按规定建立安全管理制度且事故隐患未得到及时整治的处 3.5 万元以上 5 万元以下罚款。

第八十三条 场车使用单位主要负责人、场车安全总监、场车安全员未按规定要求落实使用安全责任的

【法条原文】

《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》第一百四十九条第二款 场车使用单位主要负责人、场车安全总监、场车安全员未按规定要求落实使用安全责任的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正并给予通报批评；拒不改正的，对责任人处二千元以上一万元以下罚款。法律、行政法规另有规定的，依照其规定执行。

【裁量基准】

（一）未按规定要求落实使用安全责任，造成一般事故隐患未得到及时整治的处 2000 元以上 4500 元以下罚款；

（二）未按规定要求落实使用安全责任，造成较大事故隐患未得到及时整治的处 4500 元以上 7500 元以下罚款；

（三）未按规定要求落实使用安全责任，造成严重事故隐患未得到及时整治的处 7500 元以上 1 万元以下罚款；

八、《特种设备安全监督检查办法》（2022 年 5 月 26 日国家市场监督管理总局令第 57 号公布，2022 年 7 月 1 日起施行）细化裁量基准

第八十四条 被检查单位未按要求进行自查自纠的

【法条原文】

《特种设备安全监督检查办法》第三十五条第一款 被检查单位未按要求进行自查自纠的，责令限期改正；逾期未改正的，处五千元以上三万元以下罚款。

【裁量基准】

（一）逾期未改正，属初次违法的，且涉及设备不超过 3 台的，处 5000 元以上 1 万元以下的罚款。

（二）逾期未改正，属多次违法的，或涉及设备超过 3 台的，处 1 万元以上 2.5 万元以下的罚款。

（三）经查处后再次违法的，处 2.5 万元以上 3 万元以下的罚款。

第八十五条 被检查单位在检查中隐匿证据、提供虚假材料或者未在通知的期限内提供有关材料的

【法条原文】

《特种设备安全监督检查办法》第三十五条第二款 被检查单位在检查中隐匿证据、提供虚假材料或者未在通知的

期限内提供有关材料的，责令限期改正；逾期未改正的，处一万元以上十万元以下罚款。

【裁量基准】

造成较轻危害后果且属初次违法的，处一万元以上四万元以下的罚款；

造成一般危害后果，能在案件调查终结前改正的，处四万元以上七万元以下的罚款；

造成较重危害后果或违法行为两次及以上的，处七万元以上十万元以下的罚款。

第八十六条 被检查单位在检查中隐匿证据、提供虚假材料或者未在通知的期限内提供有关材料的

【法条原文】

《特种设备安全监督检查办法》第三十六条 特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构违反本办法第二十九条第一款，拒不执行特种设备安全监察指令的，处五千元以上十万元以下罚款；情节严重的，处十万元以上二十万元以下罚款。（《特种设备安全监督检查办法》第二十九条第一款 被检查单位应当根据特种设备安全监察指令，在规定时间内予以改正，消除事故隐患，并提交整改报告。）

【裁量基准】

存在一般事故隐患拒不执行特种设备安全监察指令的，

处 5000 以上 3 万元以下罚款；

存在较大事故隐患拒不执行特种设备安全监察指令的，
处 3 万元以上 7.5 万元以下罚款；

存在严重事故隐患拒不执行特种设备安全监察指令的，
处 7.5 万元以上 10 万元以下罚款；

拒不执行特种设备安全监察指令造成事故或不配合调查、态度恶劣、抗拒执法的，处 10 万元以上 20 万元以下罚款。